

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paramétereit 2022.

Csatornahálózat

Település	dugulás elhárítások száma	előntések száma	tisztított csatorna	vizsgált csatorna	fedlap pótlás	új lakossági bekötés	új közületi bekötés
	db	db	fm	fm	db	db	db
Törökbálint	56	0	5 370	0	5	25	3
Sóskút	20	0	760	0	1	10	1
Pusztazámor	6	0	510	0	2	2	0
Herceghalom	20	0	380	0	2	3	1
Remeteszőlős	4	0	750	0	0	4	1
ÖSSZESEN:	106	0	7 770	0	10	44	6

Település	Átemelők							Házi beemelők			
	átemelő telepek száma	energia felh.	elektromos hiba	szivattyú javítás	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap	házi beemelők száma	elektromos hiba	szivattyú javítás	duguláselhárítások, tisztítások száma
Törökbálint	29	157 056	26	7	40	65	n.a.	87	14	19	27
Sóskút	7	40 970	38	6	56	29	n.a.	115	27	31	35
Pusztazámor	4	16 410	2	4	17	58	n.a.	17	3	3	6
Herceghalom	5	50 290	22	3	69	23	n.a.	8	0	1	2
Remeteszőlős	1	1 147	4	2	8	2	n.a.	15	5	5	8
Összesen:	46	265 873	92	22	190	177	0	242	49	59	78

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szennyvíz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzavar száma db	javítások		karbantartások		csatorna hulladék t/év			hatósági ellenőrzések db
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácsszemét	homok	
Törökbálint	778 442	422 586	74 950	0	4	fűkasza, gázkészülék	12	fűvó-, biofilter-, klórgáz adagoló karbantartás, mérőműszer kalibrálás	10 149,0	19,3	71,4	1
Sóskút	96 340	109 832	8 925	0	2	magasnyomású mosó, gépház villanymotor	12	fűvók, biofilter, klíma	508,0	10,4	6,9	1
Pusztazámor	58 507	129 795	8 700	0	0	-	3	áramlásmérő, oxigénmérő, klíma	2 911,0	0,0	0,0	0
Herceghalom	145 470	176 957	15 050	0	2	gépház (szivattyú), fűkasza	4	szv.menny. mérő, fűvó, biofilter, klíma	816,0	3,3	0,0	0
ÖSSZESEN:	933 289	662 213	92 575	0	6		27		13 568,0	29,7	78,3	2