

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2019 Önkontrroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2019.10.04	befolyó	7,8	1670	565	113	<0,02	<0,5	115	113	115	15,9	29,2	348
		elfolyó	7,5	32,6	<10	0,11	0,05	9,45	<1	9,61	10,2	0,98	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztázámor, települési szennyvíztisztító telep	2019.10.09	befolyó	8,3	1000	586	125	<0,02	<0,5	159	125	159	16,6	53,3	436
		elfolyó	7,7	40,6	<10	1,05	0,63	10,4	1,77	12,1	12,8	0,74	<2,0	<4
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2019.10.02	befolyó	7,7	1320	800	71,4	<0,02	<0,5	99,1	71,7	99,4	14,8	42,1	454
		elfolyó	7,5	31,1	<10	1,11	0,24	1,99	2,35	3,35	4,59	0,42	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2019.10.09	befolyó	8,3	1090	586	140	<0,02	<0,5	199	140	199	17,1	15,6	506
		elfolyó	7,7	32,1	<10	0,14	0,05	0,84	1,05	1,03	1,94	2,01	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35