

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.05.05	befolyó	7,8	987	563	85,7	0,02	<0,5	98,1	85,8	98,2	11,2	30,7	322
		elfolyó	7,9	65,1	<10	0,68	0,4	10,8	3,14	11,9	14,3	0,92	<2,0	14
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.05.06	befolyó	8,2	1410	833	129	0,02	<0,5	136	129	136	16,4	20,4	558
		elfolyó	7,1	43,9	10	3,32	0,85	21,5	5,8	25,7	27,5	0,93	<2,0	4
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.05.12	befolyó	7,7	1560	932	88	0,02	<0,5	91	88,3	91,4	15,2	37,2	546
		elfolyó	7,6	47	<10	0,36	0,14	3,29	1	3,78	3,97	1,55	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.05.06	befolyó	8,5	1480	763	137	0,02	<0,5	156	137	156	22,8	37,8	474
		elfolyó	7,4	32,4	10	0,07	0,12	1,63	1	1,83	2	1,85	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35