

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.08.05	befolyó	8	878	513	82,1	0,02	<0,5	109	82,3	109	13,7	41,7	388
		elfolyó	7,7	43,6	<10	0,32	0,11	6,99	2,2	7,42	9,3	1,58	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.08.12	befolyó	7,8	1600	1600	99	0,02	<0,5	106	99,2	106	16,6	55,7	724
		elfolyó	7,4	54,2	10,7	2,23	0,47	3,81	4,88	6,5	9,15	1,44	<2,0	5
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.08.11	befolyó	7,7	1060	631	82,3	0,02	<0,5	83,8	82,5	84,1	11,8	40,8	416
		elfolyó	7,8	54,7	10	0,17	0,09	9,97	1	10,2	10,7	1,7	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.08.12	befolyó	7,8	1600	1600	99	0,02	<0,5	106	99,2	106	16,6	55,7	724
		elfolyó	7,4	54,2	10,7	2,23	0,47	3,81	4,88	6,5	9,15	1,44	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35