

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.10.06	befolyó	7,7	1450	777	97,1	<0,02	<0,5	101	97,4	101	14,2	16,8	490
		elfolyó	8,1	39,3	<10	0,12	0,03	9,69	<1,0	9,84	10,5	1,27	<2,0	6
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.10.07	befolyó	7,9	1260	580	94,8	<0,02	<0,5	112	95	113	13,5	44,6	382
		elfolyó	7,5	40,3	<10	1,63	1,57	10,4	3,78	13,6	15,8	1,4	<2,0	11
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.10.14	befolyó	7,8	1140	693	62,7	<0,02	<0,5	69,5	63,1	69,9	11	53,2	384
		elfolyó	7,7	<30	<10	0,18	0,03	<0,5	<1,0	<1,0	1,28	0,9	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.10.07	befolyó	8,1	1310	847	149	<0,02	<0,5	156	149	156	18,8	49,8	646
		elfolyó	7,7	35,5	<10	0,07	0,09	0,62	1,67	<1,0	2,39	0,48	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35