

Vizsgálatokat végezte:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

1044 Budapest, Tímár u. 1.

A NAH által NAH-1-1333/2019 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2022 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervesetlen nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2022.10.12	befolyó	7,96	984	558	103,0	0,03	<0,2	122	103,0	122,0	13,0	27	376
		elfolyó	7,75	37	<10	0,20	0,08	18,1	<1	18,4	18,2	1,40	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztázamor, települési szennyvíztisztító telep	2022.10.25	befolyó	7,94	888	546	96,4	0,04	<0,2	132	96,4	132	12,9	40	320
		elfolyó	7,57	332	183	59,2	0,04	<0,2	82	59,2	81,6	8,74	<2	144
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2022.10.18	befolyó	7,35	948	670	88,6	0,03	<0,2	107	89	107	10	15	192
		elfolyó	7,66	<30	<10	<0,1	0,03	9,3	1,7	9,3	11	1,9	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2022.10.25	befolyó	8,39	946	518	122	0,04	<0,2	153	122	153	18,3	39	536
		elfolyó	7,43	40	<10	0,21	0,16	2,1	2,5	2,5	4,8	2,49	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35