

Vizsgálatokat végezte:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

1044 Budapest, Tímár u. 1.

A NAH által NAH-1-1333/2019 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2022 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szerves nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2022.11.16	befolyó	8,15	846	501	88,2	<0,03	<0,2	97	88,2	97,0	13,0	46	380
		elfolyó	7,58	<30	<10	0,38	0,14	19,2	<1	19,7	19,7	1,00	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztázámor, települési szennyvíztisztító telep	2022.11.22	befolyó	8,6	672	389	90	0,06	<0,2	115	90	116	12	61	328
		elfolyó	7,66	99	33	46	0,04	<0,2	51	46	51	4,6	<2	21
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2022.11.16	befolyó	7,97	538	344	61,4	<0,03	<0,2	89	61,4	89	9,2	34	252
		elfolyó	7,85	<30	<10	1,26	0,05	9,7	1,5	11,0	11,3	1,9	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2022.11.22	befolyó	8,77	965	597	121	0,06	<0,2	148	121	149	15	25	396
		elfolyó	7,6	34	<10	0,62	0,12	1,6	2,1	2,3	3,9	3	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35